

Gräfsåsens rötgasanläggning

Vecka 41, 2023

- Terrassering av området pågår
- Avverkning av träd vid in-/utfart till området
- Borrning för sprängning av berg pågår
- Grundbottenbesiktning nr.1 utförd



Bild tagen från östra delen av området
pilen visar placering av RK1.



Provgrop vid RK1



Borrning för sprängning av berg i
närheten av tänkt svavelrening.